



| | | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------|---|----|--------------------------------------|-----------|------------------|
| Pvm | | | | | | | |
| Tarkastaja | | | | | | | |
| Rakennuttaja | | | | | | | |
| Urakoitsija | | | | | | | |
| Työmaa | | | | | | | |
| Vastaava mestari | | | | | | | |
| Työmaamestari | | | | | | | |
| Työsuojeluvaltuutettu | | | | | | | |
| Työmaa | Uudisrakennus | | Korjaustyömaa | | TSV osallistui TR-mittaukseen | Ei | Kyllä |
| | | | | | | 25 | 56 |
| Työmaan vaihe | Perustus/runko | | Sisävalmistus | | | | |
| Työmaalla sattuneet tapaturmat vuoden 2022 aikana | | | | | | | |
| 6 | 2 | 7 | Työmaan kirj.turvallisuushavainnot | | | | |
| Poissaolo 1-3 pv kpl | Poissaolo 3-5 pv kpl | Poissaolo yli 5 pv kpl | Käytössä | 43 | työmaalla | | |
| TYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TASO | | | | | | | |
| | | | | | Kyllä | Ei | Tarpeeton |
| 1. Työturvallisuuskoordinaattorin kanssa on pidetty kohteen työturvallisuuspalaveri | | | | | | 5 | |
| 2. Putoamissuojaussuunnitelma on tehty | | | | | | 6 | |
| 3. Elementtien asennussuunnitelma on tehty ja siinä on suunnittelijan hyväksyntä | | | | | | 0 | |
| 4. Materiaalien siirtosuunnitelma huomioi kuormien purun ja nostojen työturvallisuuden | | | | | | 18 | |
| 5. Kunnossapito- ja TR-mittauksien puutteet on korjattu ja korjaukset ovat nähtävillä | | | | | | 8 | |
| 6. Nostureiden ja henkilönostimien viikkotarkastukset ja kirjalliset käyttöluvut sekä nosto-ohjeet dokumentoitu | | | | | | 21 | |
| 7. Työmaa-alueen käytön suunnitelmat ja opasteet vast. työmaan tilannetta, työmaatoimisto on oltava merkitty | | | | | | 15 | |
| 8. Käynnissä olevien päätyövaiheiden aloituspalaverit on pidetty kirjallisesti | | | | | | 10 | |
| 9. Työmaan työturvallisuus on käsitelty työntekijöiden kanssa viikoittain | | | | | | 9 | |
| 10. Työmaalla on imuri käytössä vaatteille pölyn kulkeutumisen estäm. taukotiloihin | | | | | | 55 | |
| 11. Henkilöstötilat työministeriön päätöksen 977/1994 mukaiset, siivottu päivittäin | | | | | | 43 | |
| 12. Päivitetyt työturvallisuussuunnitelmat ovat nähtävillä työntekijöiden taukotilassa | | | | | | 16 | |
| 13. Työmaalle ei annettu tarkastuksen yhteydessä kehoitusta tai väliaik. käyttökieltoa | | | | | | 17 | |
| | | | | | | | |
| TR | | | Vastauksia yhteensä | | | | |
| Kyllä (kpl) | -----x 100 | | x 100 = _____ % | | | | |
| Kyllä + Ei (Kpl) | | | | | | | |
| TR-mittauksen tulos | % | | | | | | |